


## FURNITŪRA

<b>A</b>	Konfirmatas	4vnt
<b>D</b>	Ekscentrikas	6vnt
<b>ES</b>	Sraigas	6vnt
<b>E</b>	Rankenėlė	3vnt
<b>S</b>	Varžtas rankenelei	6vnt
<b>BE</b>	Bėgelis	3vnt
<b>D</b>	Dygis	10vnt
<b>K</b>	Jungtis dviguba kampinė plast.	8vnt
<b>H</b>	Medvaržtis 3x20	30vnt
	Medvaržtis 3,5x16	56vnt
<b>R</b>	Slopintuvas-amortizatorius	6vnt
<b>T</b>	Padukas	4vnt
<b>L</b>	Klijai	1vnt
	Medvaržtis 4x40	4vnt
	Lipdukas	4vnt




# KOMODA

SURINKIMO SCHEMA  
ASSEMBLY SCHEME  
СХЕМА СБОРКИ


# Hera

  
**Grafų baldai**

1




2




3



4



5




# KOMODA

SURINKIMO SCHEMA  
ASSEMBLY SCHEME  
СХЕМА СБОРКИ


# Hera

  
Grafų baldai


6




9




7



10



8



11

